

# Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „yodalf7“ vom 30. April 2020, 14:05

[jona46](#) Interessant!

Beim LG Ultrafine 27" scheint die Situation wohl anders zu sein, denn hier werden anscheinend nur die beiden Panels LM270QQ2-SPA1 und LM270QQ2-SPA3 verbaut ([Quelle1](#), [Quelle2](#)). Letzteres Panel habe ich aus China bestellt und erreiche mit dem Driverboard eben nicht mal annähernd die maximal mögliche Helligkeit (siehe Post in diesem Thread).

Falls ich dieses Wochenende die Zeit finde, werde ich mein aus China bestelltes Panel mal in den originalen LG Ultrafine 27 einbauen. Falls dann die Helligkeit passt, hätte man endlich die 100% Gewissheit, dass es am Driverboard liegt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat dies aber auch bereits ein anderer User hier im Thread bemerkt. Da war doch irgendwas mit einer kalten Lötstelle auf dem Driverboard?