

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „grt“ vom 1. Mai 2020, 11:30

vielleicht sollte ich mal die efi überarbeiten.. die layout-id liegt in der ssdt drin. wär wirklich einfacher, das per config.plist zu regeln...