

Erledigt

Ganz von vorne

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Mai 2020, 15:30

Dann tausche bitte mal die config.plist in /EFI/CLOVER gegen diese aus.

Habe dir mal die entsprechenden Framebuffer Patches eingebaut damit die Ausgänge als HDMI laufen. Stelle bitte sicher dass im BIOS die [DVMT](#) Einstellung auf 64MB steht.

Mit etwa Glück solltest du nun ein Bild bekommen.