

Dell Optiplex 3020 SFF

Beitrag von „Cent“ vom 1. Mai 2020, 17:06


Moin, ich habe es nicht hinbekommen mit den Tips vom Vortrag. Hatte sogar eine neue Anzeige gemacht.

Nun habe ich in den Dell eine Nvidia GT740 Low Profile eingebaut und die Probleme gehen weiter. Grafikfehler usw.

Mal kurz die Schritte:

Karte eingebaut, angemacht und schwarzes bild (nicht einmal bios zu sehen), mainboard Batterie 2 Minuten raus, angemacht und mac fährt hoch, Über diesen Mac: Nvidia Chip 8Mb

dann ins bios und Videocontroller auswählen dort gibt es unter Video primär 3 einstellungen: 1 Auto, 2 Intel, 3 Nvidia. Wenn ich auf 3 stelle kommt er bis zum Apfel, also verbose Mode komplett und beim Apfel ist ende. Auf Stellung 2 darf ich wieder die Batterie rausnehmen und Stellung 1 bootet der mac und mittlerer weile ist auch die graka richtig eingetragen. Die arbeitet aber nicht wie sie sollte und sound über Hdmi der karte funktioniert auch nicht. Ich habe mal zum test Minecraft installiert und das spiel startet auch nicht.



im hackintool steht auch das kein Metal funzt.



Muss ich irgendwas bei Clover Configurator einstellen nachdem ich die Karte eingebaut habe?

Brauche ich jetzt andere Kext für sound?

Stört die Intel Grafik noch die GT740?

wieso steht bei Hackintool Intel Xeon E3 ´...? und nicht mein I5



Wichtig ist vielleicht noch dass mein Monitor nicht richtig erkannt wird! normal steht bei Display SonyTV!





Danke