

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. Mai 2020, 23:34

[misterberry](#) Hab das Problem schon gefunden. Du hast die USBInjectAll 0.7.5 drin. Die macht mit Mojave Probleme. Im ersten Post des Threads hab ich die Version 0.7.3 zusätzlich mit angehängt. Bitte stattdessen die verwenden. (Ich hab sie hier ebenfalls nochmal in ner ZIP-Datei angehängt).

Zusätzlich kannst du die SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml im Ordner ACPI/patched löschen und durch die ersetzen, die ich hier angehängt habe. Da das Silent Base 601 Gehäuse eh keinen USB-C-Anschluss hat, habe ich den Port darin deaktiviert und dafür die USB-2.0-Funktion für den unteren Thunderbolt-Anschluss aktiviert. Ich verwende das selber auch so.