

Erledigt

Interner USB Port funktionieren nicht, USBInjectAll deaktiviert USB3.0

Beitrag von „Postshow“ vom 2. Mai 2020, 14:24

Hallo zusammen,

ich habe eine *fenvi FV-T919* (Wifi+Bluetooth) Wireless Karte eingebaut, WiFi funktioniert super, Bluetooth nicht. Bluetooth ist über USB (Intern) angeschlossen.

Installiere ich nun „USBInjectAll.kext“ (0.7.1) funktioniert Bluetooth einwandfrei, jedoch geht an allen USB Ports nur noch USB 2.0.

Daraufhin habe ich entsprechend der Anleitung **USB Port Patching** durchgeführt

(Hackintool, USB Ports, entsprechend mit einem USB2 Stick und einem USB3 Stick alle Ports durchgegangen, die erstellte USBPorts.kext Glover hinzugefügt ...etc. pp.)

Das bringt jedoch keine Veränderung. Bluetooth funktioniert, an allen USB Ports geht nur USB2 und sonst nichts.

Deaktiviere ich die USBInjectAll.kext funktionieren alle Ports wie sie sollen, nur eben Bluetooth (am internen USB) wieder nicht.

Im Anhang das aktuelle EFI (USBInjectAll.kext ist aktuell deaktiviert.)

Mir gehen nun leider die Ideen aus was noch helfen könnte... danke schon mal vorab für eure Hilfe!