

Erledigt

Interner USB Port funktionieren nicht, USBInjectAll deaktiviert USB3.0

Beitrag von „Postshow“ vom 2. Mai 2020, 14:46

Genau, ich habe die USBInjectAll.kext deaktiviert und dafür die vom Hackintool erstellte USBPorts.kext hinzugefügt.

Ist beides deaktiviert funktionieren alle USB Ports (auch USB3.0) außer der interne Port an dem die Bluetooth Karte hängt.

Ist USBInjectAll.kext oder USBPorts.kext aktiviert funktioniert BT aber an den USB Ports gehen nur 2.0 Sticks.