

**Erledigt**

## **Interner USB Port funktionieren nicht, USBInjectAll deaktiviert USB3.0**

**Beitrag von „kexterhack“ vom 2. Mai 2020, 14:51**

Schaut so aus, als wäre es das gleiche wie bei mir.

Ich habe nur einen BT Dongle, aber der läuft OOB.

Muss ich mal testen wie es sich bei mir verhält. VII. kann dir hier noch jemand weiterhelfen.

Könnte mir auch vorstellen, dass es gerade ein Catalina Problem ist - und sich ggfs. mit dem nächsten Update behebt.

Für mich ist die Kombi USB2.0 und BT erträglicher als ohne BT.

Da ich meine NAS sowieso mit 100mb/s angeschlossen habe, benötige ich eigtl. keinen USB 3.0 Support.

Aber man möchte ja das alles rund läuft und die Fehlerquelle schon finden.