

Erledigt

3 Jahre laufendes System mit Clover-Update "zerstört"

Beitrag von „grt“ vom 2. Mai 2020, 17:34

grmpffff... da greift was nicht. ich hab in der config.plist ausdrücklich den connector-type 0x0008 angegeben...

guckst du mal in die anderen framebuffer rein, was da für ein connector drinsteht? sollten eigentlich für die beiden hdmis 0008 und für dvi 0002 sein. *kopfkratz*

ui... und alle gehen?