

Erledigt

3 Jahre laufendes System mit Clover-Update "zerstört"

Beitrag von „Jemand“ vom 2. Mai 2020, 17:36

framebuffer@0: <00 04 00 00> und 0x5

framebuffer@1: <00 04 00 00> und 0x6

framebuffer@2: <00 04 00 00> und 0x7

Aber wie gesagt - alle gehen momentan.

Ich boote mal eben mit allen 3 angeklemmt neu. Das war oftmals ein riesen Problem und der Grund, wieso ich einen an USB angeschlossen hatte. Mal schauen, ob das nun geht.

Edit: Booten damit klappt nicht. Ich muss mit einem Monitor am HDMI booten und dann die anderen danach anhängen.

Edit 2: Wo genau hast du denn die Änderung in der plist eingetragen? Dann könnte ich mal nachschauen, ob die bei mir noch drin ist. Aber irgendwas muss ja doch geklappt haben, nachdem DVI jetzt geht.