


Erledigt 3 Jahre laufendes System mit Clover-Update "zerstört"

Beitrag von „grt“ vom 2. Mai 2020, 17:53

in den properties ist es gelandet:



die bootprobleme kenn ich von der HD530, da hab ich auch eine weile damit leben müssen, den 2. nachträglich anschliessen zu müssen. ich hatte einen DP->DVI-adapter, den man fein auseinanderzupfen konnte, und dann wieder zusammen, wenn der rechner oben war..

was passiert, wenn du 2 monitore einfach nur ausschaltest, und erst anschaltest, wenn das system da ist? merkt der rechner, dass du versuchst, ihn zu "überlisten"?