

Erledigt

Ganz von vorne

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Mai 2020, 20:00

In deinem ersten Screenshot sieht man ja dass kein Treiber geladen ist. "Keine Kext geladen" steht dort.

[Zitat von dEfAuLt2k](#)

Nach jedem Ändern der Bus ID mache ich jeweils zwei Neustarts auf beiden HDMI Ports.

Du musst die neu generierten Patches schon auch wieder in die Clover Config einfügen. Nur das Setzen im Hackintool ändert nichts am System. Erst durch das Einsetzen der Patches in die Clover Config werden die Patches an Whatevergreen weitergeleitet, welches dann basierend auf den mitgegebenen Daten die Patches am Framebuffer ausführt.