

## **Erledigt** iMac Pro 4 core killer

**Beitrag von „al6042“ vom 3. Mai 2020, 19:13**

[forofoto](#)

Da die neuen Mainboards keine Firewire von sich aus mitbringen, wirst du nach einer entsprechenden PCIe-Lösung suchen müssen, die ggf. auch über einen internen Ausgang nach vorne zum Front Anschluß geführt werden kann.