

OpenCore 0.5.7 Ryzen Setup bootet nicht

Beitrag von „Hummer“ vom 3. Mai 2020, 19:40

Hallo alle zusammen,

beim Versuch, Catalina zu installieren, scheitere ich leider schon beim booten.

Meine Hardware:

- Gigabyte x570 Aorus Master (Rev 1.0)
- Ryzen 3950x
- PowerColor RX5700XT Red Dragon
- Sabrent Rocket NVMe 4.0
- Sabrent NVMe 2280 (Win10 installiert)
- Ballistix 32gb 3600 RAM

Zu meiner EFI Konfiguration:

Ich habe die KEXTs auf das nötigste reduziert, um weitere Fehler auszuschließen:

Platform: iMacPro1,1

ACPI:

- SSDT-EC-USBX.aml (angepasst auf den Rechner mit Pfad SBRG)

Drivers:

- ApfsDriverLoader.efi
- HfsPlus.efi
- OpenRuntime.efi

Kexts:

- Lilu.kext
- AppleMCEReporterDisabler.kext
- VirtualSMC.kext
- WhateverGreen.kext
- SmallTreeIntel82576.kext
- NVMeFix.kext

Anbei mein OC Ordner, der letzte OC Log und ein Screenshot vom letzten Stand.

Ich bin für jeden Tipp dankbar!