

Erledigt

Installations-Probleme Catalina auf Lenovo Y50-70

Beitrag von „g-force“ vom 3. Mai 2020, 22:00

Das PXE-Boot würde ich auch auf "Disabled" stellen.