

OpenCore 0.5.7 Ryzen Setup bootet nicht

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Mai 2020, 17:32

es liegt also an dem Bootflag `npci=0x2000`. und Above 4g encoding im BIOS