

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Mai 2020, 18:25

Korrekt. Das Problem ist dass 2,4GHz WLAN Bluetooth stört weil beide im selben Frequenzbereich funken. In den Apple Geräten sind die Antennen recht weit auseinander sodass es hier keine Probleme gibt. Am Hackintosh liegen sie aber direkt nebeneinander und das führt dann zu den Störungen. Wenn du nah genug am Router bist sollte sich der Rechner aber automatisch zum 5GHz Netz verbinden. Wenn das nicht geschieht ist das Signal in der Regel zu schwach, das macht dann keinen Spaß wenn man die Verbindung forciert.