

Gigabyte Z390M Gaming

Beitrag von „MPC561“ vom 4. Mai 2020, 20:28

Ich habe die 0.5.8 mal getestet. Habe aber so einige Probleme.

Das Bootmenü zeigt mir nur noch ganz wenige Einträge. Selbst wenn ich auf "builtin" umstelle. Faktisch alles weg inklusive Windows, NVRAM Reset, UEFI Shell etc.

Wegen dem NVRAM ... ich weiss nicht ob ich da so glücklich bin. Es "scheint" mir als ob die Prozedur BIOS spezifisch ist. Ich nutze F8 zum Beispiel und es scheint funktioniert zu haben da ich 0.5.8 booten kann.

Trotzdem bin ich auf die 0.5.7 runter (die ich als attachment in dem Thread wo die Unlock Prozedur beschrieben wurde gefunden habe).

Also ich glaube ich könnte auch ohne NVRAM gut leben.

Kann es sein das nach einem Biosreflash oder einen Biosreset die Prozedur wiederholt werden muss? Wenn ja wäre das tödlich wenn man keinen Stick mit einer EFI shell verfügbar hat, und wenn die, wie zumindest bei mir im Bootmenü nicht angezeigt wird. Das NVRAM Thema scheint mir eher gefährlich zu sein. Aber ich glänze hier auch mit einem gesunden Unwissen.

Ob meine verschwundenen Bootmenüeinträge mit dem ND irgendwas Picker zusammenhängen?

Gruss,

Joerg