

Erledigt

Intel Core I7-2670QM - diverse Probleme

Beitrag von „Raptortosh“ vom 5. Mai 2020, 09:43

OK. Ich kenne auch nur den Weg mit EasyUEFI, mit UEFIShell und meine Notlösung mit dem kopieren.

Man kann auch DBounce dazu nehmen, dann wird immer Clover oder OpenCore gebootet, auch nach NVRAM Reset.

Edit:

[g-force](#)

Bei meinem H170 kann es auch daran liegen (das der eintrag vorhanden ist), da OZMOSIS selbst einen Bootdevice Check durchführt und dort ist folgendes enthalten:

Code

```
1. \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
```

Ich hab´s aber noch nicht mit einem nicht modifiziertem Bios probiert. Aber es kann auch sein, dass das von Motherboard zu Motherboard anders ist...