

Erledigt

Ganz von vorne

Beitrag von „dEfAuLt2k“ vom 5. Mai 2020, 11:52

[CMMChris](#)

Alles klar danke dir. Muss ich heute Abend testen.

Ich glaub ein RAM Modul ist kaputt. Oder gab Probleme mit dem XMP Profil.

War irgendwie ausgeschaltet. Die RAM Module brauchen 1,35V. Eingestellt war nur 1,2 Volt.

Ich teste mal durch.