

Erledigt

Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4

Beitrag von „bossy22“ vom 5. Mai 2020, 16:47

Die Ports funktionieren zwar, zeigen aber merkwürdiges Verhalten. Wenn ich Festplatten an einige Ports anschlieÙe, machen die Platten merkwürdige Geräusche, so als ob sie defekt sind. Habe mir auf einer auch die Partition zerschossen, die ich aber reparieren konnte.

Das CPU Management scheint auch nicht zu funktionieren. Beim Export aus Media Encoder, läuft die CPU nur mit 1,3 GHZ Durchschnitt, geht teilweise auf 4,3 Turboboost hoch.

Ich habe noch eine WIN 10 Partition und eine Mojave. Dort läuft alles normal, die Hardware ist also in Ordnung.

Gruß

Bossy