

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Mai 2020, 18:04

Setze folgendes Device Property auf den PCI Pfad der WLAN Karte

Name: pci-aspm-default

Wert: 0

Typ: Number

Sollte das Problem beseitigen.