

**Erledigt**

## **Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4**

**Beitrag von „g-force“ vom 5. Mai 2020, 19:23**

Dann sollte [bossy22](#) den "USBPorts.kext" aus seinem Clover rausnehmen und erstmal durch "USBInjectAll.kext" ersetzen.