

Erledigt

## Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „atl“ vom 5. Mai 2020, 21:27

[Zitat von KMBeatz](#)

Die USB 3.0 Ports sind tot USB 2.0 Ports gehen.

Thunderbolt 3 Typc-C liest keine USB Stick.

Genau so sieht es bei mir aus. Der USB3-Bus wird im Systemprofiler angezeigt, aber kein USB3-Gerät funktioniert daran. Lediglich Thunderbolt- und USB2-Geräte funktionieren. Bei mir vermute ich, dass im BIOS die Unterstützung für USB3.1 fehlt. 😞