

Erledigt

Ganz von vorne

Beitrag von „dEfAuLt2k“ vom 5. Mai 2020, 22:51

So also Rechner startet normal auch mit allen internen Anschlüssen.

Werd das RAM Modul dann morgen mal reklamieren und gegebenenfalls anderen RAM holen der auch expliziert in der Mainboard Liste auftaucht holen.

Rechner start dauert jetzt 33 Sekunden. Damit kann/muss ich leben oder? 😊

Clover Configurator sagt mir das ein Update verfügbar ist. Kann ich das einfach laden?

Im Clover Configurator unter Kernel und Kext Patches sind bei mir unter Apple RTC und KernelPM noch Haken gesetzt. Die sind bei dir nicht. Ist das so in Ordnung?

Anbei das Bild vom Hackintool.

Auf meiner EFI SSD Partition ist noch eine nvram.plist. Ist das korrekt so?

Wenn ich mir jetzt das Apple Wifi Modul mit Adapter hole, läuft das dann "out of the box" oder muss dafür auch wieder was eingestellt werden?

Brauch ich dieses CloverDaemon Programm noch was oben in der Infoleiste ist?

Sag mal woher wisst ihr den ganzen Kram? Alles selber beigebracht oder habt ihr irgendwie beruflich damit zu tun?

Mit dem Multibeast käm ich ja noch klar, einfach Häkchen setzen und gut ist, aber das hier alles ist echt undurchschaubar 😊