

Erledigt

ASUS Areion 10g mit 10.14.6 wird nicht erkannt

Beitrag von „DSM2“ vom 6. Mai 2020, 05:40

Grundsätzlich kann es nicht schaden die Firmware Version auf der Karte zu ändern.

Flash mal mit Windows folgende Version drauf. [Tirom](#)

Anschließend ganz normal den Patch für Aquantia nutzen.