

Erledigt

MSI Z390i Gaming Edge AC + i7 9700k

Beitrag von „GerhardM“ vom 8. Mai 2020, 08:45

Mein Bluetooth Problem ist jetzt gelöst, zumindest für meine Ansprüche. Ich habe hier im Forum das eine oder andere dazugelesen und dann probiert, aber ohne Erfolg. Auch einen Bluetooth Dongle habe ich probiert, zumindest ging dieser out of the box nicht. Gebracht hat es dann die Umstellung auf das SMBIOS vom iMac 18,3, damit erkennt das System nun wunschgemäß meine Bluetooth Tastatur und Maus und sogar meine Kopfhörer, mehr brauche ich (bisher) nicht

Fertig bin ich aber noch nicht, denn die Anmeldung bei iCloud und iTunes klappt nicht fehlerfrei, es kommen Fehlermeldungen Nr. -42408 und -50. Googeln nach der Meldung -50 brachte Hinweise, aber der Fehler -42408 ist offenbar unbekannt. Auf iCloud wird der Rechner aber als mein iMac gelistet... Kennt das jemand und hat vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag?

Edit:

Folgendes Phänomen habe ich erfahren (müssen):

Nachdem das interne Bluetooth Modul aktiviert werden konnte (s.o.), war ich froh und euphorisch - und leichtsinnig. Mir fiel auf, dass die Uhrzeit nicht korrekt war, also habe ich diese nicht einfach im macOS eingestellt, sondern habe im BIOS die Systemzeit, welche 9 Std hinterher hing, nachgestellt. Sonst habe ich nichts geändert. Anschließend booten - und das Bluetooth Modul wurde nicht mehr erkannt

Alles Herumprobieren hat nichts gebracht, bis auf eine Sache, welche das Bluetooth Modul wieder reaktivieren konnte: Mir war eingefallen, dass ich das SMBIOS bevor ich es mittels Clover Configurator auf iMAC 18,3 eingestellt hatte, auf wenige andere Mac Versionen gestellt hatte, u.a. auf den „Exoten“ Mac mini 8,1. Danach bootete das System nicht mehr. Genauso habe ich es jetzt bewußt wieder getan, einfach um das gleiche zu tun, was ich vor meinem ersten „Bluetooth Erfolg“ gemacht habe. Das System bootete ebenso nicht mehr. Nach Umstellung auf SMBIOS iMAC 18,3 wurde das Bluetooth Modul wieder erkannt und funktionierte wieder.



Hat jemand eine Erklärung für dieses Bluetooth Mysterium?

Die verwendete EFI hängt dran.