

Erledigt

Kein USB 3 / Ich benötige schon wieder eure Hilfe

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Mai 2020, 22:28

"HS" ist nur die USB-2.0-Funktionalität. Ein USB-3-Connector muss beispielsweise mit zwei Ports belegt werden, um abwärtskompatibel zu USB 2.0 zu sein. Die USB-3-Ports heißen "SS". Also fällt auf einen USB-3-Anschluss sowohl ein SS- als auch ein HS-Port, wenn er beides können soll.

In deiner USBDPorts.kext ist nur ein einziger USB-3-Port eingetragen (SS01). Daher kann es ja gar nicht gehen.

Solltest du das alles schon wissen und sicher sein, dass du beim Mapping korrekt vorgegangen bist, stelle sicher, dass du während des Mapping-Vorgangs unter Mojave nicht die USBInjectAll.kext in Version 0.7.5 verwendet hast, sondern benutze Version 0.7.3.