

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 6. Mai 2020, 23:48

Hypernatemode steht aktuell auf 3

Kext habe ich gerade kopiert gleich noch testen.

Systeminfo zeigt keinen Kartenleser an.

Weder unter PCI, noch unter USB.