

# **Acer Aspire E15 / E5-571G-50K9 - High Sierra - Installation**

**Beitrag von „Tomz1974“ vom 7. Mai 2020, 12:22**

Hier sind die Bilder, ich hoffe es sind die richtigen...

Zusätzlich zu den anderen Sachen habe ich noch bemerkt, dass die zwei USB Anschlüsse auf der rechten Seite (USB 2.0) nicht funktionieren, was erklären könnte, dass ich anfangs Probleme mit der Installation hatte und sie abgebrochen ist..