

Erledigt

Interner USB Port funktionieren nicht, USBInjectAll deaktiviert USB3.0

Beitrag von „Postshow“ vom 7. Mai 2020, 14:23

Danke [JimSalabim](#) die 0.7.3 bringt jedoch keinen Unterschied zur 0.7.5. (oder ich mache irgendwas falsch)

USBInjectAll 0.7.3 verwendet, dann das ganze USB Port Patching gemacht und die SSDT-UIAC verwendet. BT am internen USB funktioniert (auch bereits ohne Port Patching) jedoch keinerlei USB 3 Ports.

Nehme ich die SSDT-UIAC und USBInjectAll raus geht der interne USB für BT nicht, aber alle USB Ports funktionieren einwandfrei.