

Erledigt

Roland Quad-Capture Problem bei der Aufnahme bei Asus P5Q EM und auch Gigabyte GA-G31-M

Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. Mai 2020, 17:47

ist bei den alten 775er boards vielleicht nur 44.1 khz 16bit möglich, und wenn 48 khz eingestellt ist wird "notgedrungen" der krumme 45er wert genommen?