

Erledigt

WebCam nicht erkannt - USB Port Problem?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 7. Mai 2020, 19:21

Hallo ihr Lieben 😊

meine interne WebCam meines x250 lässt sich nicht benutzen z.B. für Facetime. Es kommt die Meldung "Keine Kamera verfügbar". Nach einiges Zeit der Recherche, würde ich vermuten, dass es ein Problem mit dem USB Bus gibt. Als Lösung half oftmals ein USB Port Limit Patch.

Kamera wird auch nicht in der IOReg aufgeführt.

Hätte jemand eine Idee? 😊