


Erledigt

Komme nach Installation nicht weiter

Beitrag von „al6042“ vom 7. Mai 2020, 19:31


Nimm mal die blau markierte Zeile raus und versuche es nochmal:



Zudem sollte in folgendem Bereich der config.plist der "Inject Kexts" auf "Yes" stehen und der Haken bei "NvidiaWeb" gesetzt sein:



Alles in allem sieht das nach dem einfachsten aller EFIs aus der Tomaten-Schmiede aus.



Sehr schade, da du wahrscheinlich mit dem EFI-Paket aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

mehr von deiner Kiste haben könntest.

Dort den Ordner "CLOVER-HSW" inspiziert, noch den RealtekRTL8111.kext anstatt dem IntelMausiEthernet eingesetzt und du wärst wahrscheinlich schon durch.