

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 8. Mai 2020, 22:49

[@useme2305](#) Der Rechner geht wirklich in den Ruhemodus. Ich habe be quite Gehäuse. Die On-LED am Gehäuse erlischt. Ich habe mit einer Fritz!Dect 200 Steckdose den Stromverbrauch für den Rechner im Ruhemodus gemessen (unter 5 Watt). Wenn eine Taste gedrückt oder die Maus bewegt wird geht der Stromverbrauch hoch. Diese Messung habe ich auch an meinem Server durchgeführt.