

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 9. Mai 2020, 15:49

[Mirow302](#)

vielleicht mal den stick "ohne" via clover.pkg , sondern gleich mit einem eben dem-efi-ordner und diesen dann eii-part mounten, efiordnerinhalt -> efiordner auf der stick-efipart hinzufügen.

die partition erstellt tinu ja bereits.

ich habe in deinem screenshot gesehen, das ein acpi-fehler gleich am anfang kommt und das dann bis zu xyz durchläuft, vielleicht hakt es auch an dem.

und usb, was hast du zu dem im bios selbst eingestellt?

lg 😊

ich habe auch kein x board oder die 2011 sockets daher weiß ich letztlich nicht was sich bei dir tut