

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „allthebest“ vom 9. Mai 2020, 21:36**

Hat jetzt alles soweit geklappt, der Stick steht und der Hacki bootet davon, allerdings nicht sehr lange. Balken läuft so 3 Sekunden durch und dann macht er einen Neustart, beim nächsten Bootversuch kommt eine Meldung das der Mac wegen eines Problems neu gestartet werden musste, und so geht das immer weiter. Einer eine Idee?

BIOS Profil habe ich das von JimSalabim genommen nach einem F7 für "Optimized Defaults", einzige Abweichung ist die Grafikkarte, die sitzt bei mir in Slot 2, das musste ich ändern, sonst gleich mit JimSalabim.

Bin nach dem Faden für iMac 19,1 vorgegangen.