

**In Arbeit**

## **Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 10. Mai 2020, 09:33**

[Zitat von canyonwalker](#)

Deine USB... ist raus, der USBInject war bereits vorhanden.

Soll bedeuten, dass die beide zeitgleich im Kext-Ordner waren?

Vielleicht passen die Ports nicht vom USBT440s.kext für Deinen P.

Nehme doch mal nur neusten USBInjectAll.kext und verwende dann mal die App Hackintool (Reiter USB).

Unten hast Du Button Löschen, alle Löschen, Aktualisieren Inject (Inject zeigt alle Ports).

Hiermit mal schauen ob was auftaucht, wenn Du was an USB steckst.

Wenn dat hier soweit klappt und überflüssige Ports gelöscht sind, dann kann man unten rechts (Exportieren) sich einen neuen Kext erstellen.

Oder hast Du mit der App bereits versucht?

[grt](#)

Bei mir sind ausser der ACPI-Fixes in der Config auch noch diese Sachen in der SSDT, welche ich von Dir habe.

Hat dat was zu sagen, bzw. wird es bei ihm vielleicht noch gebraucht?

