


In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 10. Mai 2020, 13:25



XHC	H901	0x14100000	0x01	USB3	0	1.5 Mbps	
XHC	H902	0x14200000	0x02	USB3	0	1.5 Mbps	
XHC	H903	0x14300000	0x03	USB3	0	480 Mbps	
XHC	H904	0x14400000	0x04	USB3	0	Unknown	
XHC	H905	0x14500000	0x05	USB3	0	Unknown	
XHC	H906	0x14600000	0x06	USB3	0	1.5 Mbps	
XHC	H907	0x14700000	0x07	USB3	0	Unknown	
XHC	H908	0x14800000	0x08	USB3	0	Unknown	
XHC	H909	0x14900000	0x09	USB3	0	Unknown	
XHC	H570	0x14A00000	0x0A	USB3	0	Unknown	
XHC	H571	0x14B00000	0x0B	USB3	0	12 Mbps	XC-USBHeadset
XHC	H572	0x14C00000	0x0C	USB3	0	480 Mbps	Integrated Camera

Das ist was ich dem Hackintool entlocken konnte.

Scheinbar wird nicht zwischen USB 2 und USB devices unterschieden, denn auch bei Anschluss einer Maus oder Tastatur wurden diese dort angezeigt?

Kartenleser taucht auch mit Karte nirgends auf?

Mit dem Ioregexplorer konnte ich leider nichts entsprechendes angezeigt bekommen, warum auch immer.