

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 10. Mai 2020, 18:08

So, habe jetzt alle nicht grünen Ports gelöscht, beim Export werden 4 Dateien erstellt, sind diese einfach nur in den Bereich other zu kopieren oder in Patched oder Bedarf es noch eines Eintrages in der pconfig?