

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 11. Mai 2020, 17:22

schon seltsam, bei mir waren alle 4 Ports unter XHC aktiv und zeigten je nach Gerät eben unterschiedliche Raten an. Bei einer Maus eben 15 und einem USB3 480MBit wenn ich es richtig behalten habe. Den Cardreader konnte ich nicht entdecken. Unter Windows tut er es aber. Camera und BT waren da auch unter XHC und tun es soweit auch, lediglich der Reader will nicht. Bräuchte ich denn ein Portlimit und wenn ja, wie bzw. wo aktiviere ich es denn?