

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 11. Mai 2020, 19:53

wenn es auf PCI auskommt bedeutet es ich kann den gesamten USB Part ignorieren, oder wird da etwas umgebogen?

Wichtig war mir zunächst die Tatsache, dass sowohl der Reader als auch der Deep Standby unter Windows problemlos funktionieren.

Cardreader wäre nice to have, aber verstehen bzw. nachvollziehbar warum die Änderungen bezogen auf das Löschen der Ports nicht funktioniert wäre schön, würde ja gern was dazulernen.

Kann man da irgendetwas falsch machen? - "minus" für löschen, wird dann auch nicht mehr angezeigt und Pfeil rechts für exportieren?

Dann sollten doch aber beim nächsten Start nur noch die restlichen angezeigt werden, oder?