

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 11. Mai 2020, 21:19

Hallo [JimSalabim](#),

ich habe Dein letztes Update vor einigen Tagen Nachts auf meinem i9 aufgespielt. Da es spät war habe ich das MSR 0xE2 Unlock nicht durchgeführt. Seit dem funktioniert mein Catalina trotzdem sehr gut.

Wozu ist eigentlich das MSR 0xE2 Register Unlock im BIOS (Firmware) da? Was wird den unterbunden/gesperrt?

Ich habe auch die Einträge (AppleCpuPmCfgLock und das AppleXcpmCfgLock) im config.plist nicht verändert!

Viele Grüße

Leo