

Erledigt

Radeon AMD RX 480 8GB und HP RX 580 4GB | Nach Ruhezustand stotterndes OpenGL

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Mai 2020, 10:24

Natürlich tauchen `PP,PP_EnableLoadFalconSmcFirmware` und `PP_EnableLoadFalconSmcFirmware` gemeinsam auf. Mit `PP,PP_EnableLoadFalconSmcFirmware` kann macOS nichts anfangen. Das Property wird von Whatevergreen interpretiert welches es dann in `PP_EnableLoadFalconSmcFirmware` mit übergebenem Wert umwandelt.