

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Mai 2020, 16:03

[grt](#)

Was er da schreibt...

```
RTS5227 PCI Express Card Reader / PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0) /  
IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/EXP1@1C/IOPP/pci10ec,5227@0
```

...ist der Card Reader, gleiches Device wie bei mir. EXP1@1C ist die PCI-Bridge. Sieht man oben auf meinem PCI-Bild.

Einmal die Bridge, einmal der Reader selbst.

Dat wat Du meinst, der breite Schlitz links, für Chip-Karten etc. ist am USB angebunden mit Namen "EMV SmartCardReader" aufgelöst. siehe mein USB-Foto oben.

RTS5227 PCI Express Card Reader ist der SD-Karten-Leser.

Ich habe dafür kein Device Properties Eintrag drin und auch kein Eintrag in der SSDT für EXP1.

Lediglich für EXP2 (WLAN) hab ich was in der SSDT drin.

Bei mir funktioniert der Reader mit der neuen Version 2.2 jetzt prima, sowohl mit Clover, als auch mit OC.

Die Version 1 ging hier nur mit Clover, wenn die SD-Karte beim Booten nicht gesteckt war, also erst nach Boot gesteckt wurde.

Ich schau nachher mal, ob er nur bestimmte Karten frisst. Aktuell habe ich neuere SD-Karten im Betrieb (32GB, aktuelle mit GUID/HFS+ partitioniert).

Ich stecke nachher mal eine alte Karte, ob's da klemmt.