

Erledigt

EVGA Z77 Stinger

Beitrag von „Tim_Taylor“ vom 6. April 2013, 22:47

Das BIOS muss gepatcht werden, damit der AppleIntelCPUPowerManagement.kext keine Probleme bereitet.

Das Tool dazu nennt sich 'pmpatch' oder alternativ das FTK(FlashToolKit).

Erweiterte Kenntnisse sind sicherlich angebracht.

Warum willst Du ausgerechnet dieses Motherboard verwenden ?

Das Teil ist richtig teuer, hat kein Instant Flash und damit ist es umständlicher das BIOS zu flashen, die CPU lässt sich zwar gut übertakten aber das RAM nicht.

Sein volles Potential schöpft das Board sicherlich nur unter Windows aus, die fehlende Möglichkeit das RAM sauber zu konfigurieren kann unter OS X problematisch sein. Ob man das WiFi unter OS X benutzen kann konnte ich nicht erfahren.

Meiner Meinung nach keine gute Alternative zum entsprechenden Gigabyte, wenn es um Hackintosh geht.