

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „useme2305“ vom 12. Mai 2020, 21:15

mal ein neues problem. mir ist aufgefallen, dass die case fans (define r6, fans sind am board und nicht am case supply) nach dem deep sleep nicht drehen. hab auch mal mit stresstest probiert und der cpu 100% last gegeben...nix.

erst nachdem ich sie mit der hand anstupse drehen sie wieder.

cpu lüfter machen dagegen keine probleme.