

Erledigt

Hackintosh macht unter Catalina zicken.

Beitrag von „hsotnikcah1“ vom 13. Mai 2020, 00:58

Vielen Dank an [CMMChris](#), [g-force](#) und [MacHannes](#)!

Die überarbeitete EFI hat super funktioniert und die Verlangsamung während Ladevorgängen etc. sind weg! (Interne Grafik im Bios ist jetzt deaktiviert) Mein Bios hat noch die f10 Version drauf und hatte Super IO beide enabled. Jetzt beide disabled. Die Audioprobleme sind jetzt

nicht mehr aufgetaucht!



Einziges Problem mit der ständigen Neuordnung der Desktopsymbole besteht.. Hat jemand damit zufällig Erfahrungen?