

**Erledigt**

## **eingefrorener Boot-Screen mit Ozmosis ROM**

**Beitrag von „Bastel“ vom 13. Mai 2020, 12:41**

Hello!

So langsam verliere ich den Glauben an das miniITX-Board...

Die HighSierra-Installation endet stehts 2-3Min vor dem voaussichtlichen Ende mit dem Installationsabbruch. Beim Neustart ist die SSD nicht bootbar.

Habe 2 SSDs getestet, verschiedene USB-Sticks, jetzt schmeißt mich die nvidia K600 raus und mache noch einen Anlauf über die interne Grafik. Leider habe ich nur einen Slot für die GraKa - miniITX eben.

Ansonsten wäre da noch Dein ROM zu testen. Wenn dann nichts geht, kommt WIN10 drauf und ich lasse prime über Nacht laufen...

Ich habe noch andere Boards zur Verfügung (leider größer) und werde so schnell nicht aufgeben!

Du bekommst die Ergebnisse mitgeteilt, kann aber dauern...

(Wieso ging das beim vorherigen Projekt so geschmeidig (neu seit gestern mit BT+WLAN PCIe Adapter OOB - feine sache) und hier zickt das Board?)

Eine Frage allgemeiner Art: Woran hat Apple die Möglichkeit des OS-Updates gebunden, an den Mac-Typ, die Seriennummer oder noch mehr Faktoren?

Habe dazu keine Antwort beim googeln gefunden - komisch.