

Erledigt

DELL Optiplex 3050, OSX 10.15.4

Beitrag von „Buddinski88“ vom 13. Mai 2020, 12:47

Hallo zusammen,

ich mag zwar keine Doppelposts, aber leider komme ich bei meinem Problem mit dem zweiten Monitor nicht weiter.

Hab mittlerweile einiges getestet:

- Beide Monitore einzeln angeschlossen laufen einwandfrei
- Hotplug während des Betriebes geht nicht
- Bios-Einstellungen noch mal geprüft
- Ich habe die ig-plattform-ids für die HD530 von der [Wikiseite](#) alle getestet, 0x19120001 führt zu einer Kernelpanic, aber bei den anderen beiden sehe ich keinen Unterschied
- IntelInject ist an
- AGDFix habe ich mal installiert, da es bei den MacPros und iMacs wohl nicht möglich war ein externes Display anzuschließen

Alles führt leider nicht dazu, das zwei Monitore parallel funktionieren.

Ich habe noch gelesen das die Intel HD530 da wohl sehr "anspruchsvoll" ist.

Wäre den Profis echt dankbar über eine Hilfe.

Im Anhang noch mal meine aktuelle EFI.

Vielen Dank und Grüße,

Buddinski88